

# Endelig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige veje  
til private fællesveje

Dalgasvej




Kulturen til forskel

**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

# Bilag 1

## Tilstandsrapport

<b>Vejnavn Vej nr.</b>	Dalgasvej 6610975
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	Vejen er en boligvej med fortov på begge sider bestående af 2 rækker fliser med 1 række chaussesten imellem fliserne og 2 rækker chaussesten ud mod vejen. Ind mod boliger er der nogle steder asfalt, og nogle steder 3 rækker fliser.
<b>Resultat</b>	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Noter</b>	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
	Dato 06.10.2023   <b>Underskrift</b>

## Belægninger

### Kørebane:

- |  |                              |                            |         |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bituminøs belægning:   | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / <del>Nej</del> | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning:  | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej                   | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |                            |         |

### Fortove / kantsten:

- |  |                              |                            |         |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning:  | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej                   | Bilag 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning inkl. kantsten:                            | Egnet for nedklassificering: | <del>Ja</del> / <u>Nej</u> | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |                            |         |

## Afvanding

- |  |                              |                            |           |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brønde:  | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / <del>Nej</del> | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/> Ledninger:          | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej                   | Bilag 4.2 |
| <input type="checkbox"/> Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej                   | Bilag 4.3 |

## Belysning

- |  |                              |                            |         |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Omfattet af overdragelsen:   | <del>Ja</del> / <u>Nej</u> |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder:            | Er der leasingaftale:        | Ja / Nej                   |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder:            | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej                   | Bilag 5 |

## Vejens udstyr mv.

- |  |                              |                            |         |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / <del>Nej</del> | Bilag 6 |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|

## Bygværker med spændvidde større end 2 m

- |  |                              |          |  |
|--|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja / Nej |  |
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej |  |

## Øvrige forhold

- |  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bevoksning m.v.: | Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: | <del>Ja</del> / <u>Nej</u> |  |
|--|---|----------------------------|--|

# Bilag 2

## Eftersyn: Bituminøse belægninger

<b>Vejnavn</b>	Dalgasvej
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Vejnr.</b>	6610975

### Egnethed for nedklassificering:

Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: **79,18 %**

Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

Der er en lap på ca. 72 m<sup>2</sup>, som er udbedret, derudover er der bassinfræset ved 2 brønde.

### Bemærkninger:



De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet.

Skadestype	Bedømmelse
------------	------------

	Hvad registreres?	Skadens omfang	Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
--	-------------------	----------------	--------------	----------------

		Abs. mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner der er bredere end 0,5 cm	m	% af vejens længde	2	
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0,5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	m	% af vejens længde	1,5	
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	3 m <sup>2</sup>	0,2 % af vejens areal	14	0,28
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	18	
Slaghuller	Samlet areal af slaghuller	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	30	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	17	
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	m	% af vejens længde	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring ≥70 % eller omfattende stentab	lap	% af vejens areal	5	
Lapper – pletvise	Samlet areal af lapper	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	8	
Andre lapper (3)	Samlet areal af lapper	72 m <sup>2</sup>	4,77 % af vejens areal	1	4,77

	Skadessum total (5)				5,05
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				

- (1): Inkluderer lunke ved rendestensriste
- (2): Dvs. at hvis der er sporkørt i begge hjulspor i begge retninger på hele strækningen, er den samlede længde = 4 x vejens længde
- (3): Kantforstærkning, ledningsgrave m.m.
- (4): Skadesgrad er produktet af skadens omfang i % gange tilhørende skadesfaktor
- (5): Skadessum total er summen af skadesgrader for alle skadestyper
- (6): Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger beregnes på samme måde som skadessum total, men hvor skadesfaktoren for slaghuller ændres fra 30 til 8 og skadesfaktoren for afskalninger ændres fra 18 til 8.

# Bilag 3

## Eftersyn: Sten- og flisebelægninger

<b>Vejnavn</b>	Dalgasvej
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Vejnr.</b>	6610975

### Egnethed for nedklassificering:

Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

De knækkede fliser udskiftes inden nedklassificering.  
Defekte kantsten udskiftes inden nedklassificering.

# Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen Vedligehold af færdselsarealet.

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b> 06.07.22	<b>Initialer:</b> PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> Videoptagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> _____	

Skadestyper	Bedømmelse (1)	Bemærkninger
-------------	----------------	--------------

	Alvorlighed	Omfang	Krav	
--	-------------	--------	------	--

		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	Stk.		Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	lbm		Max. 10 %	
Knækkede fliser	Alle	80 stk	<1	Max. 25 %	Udskiftes i forbindelse med nedklassificering
Afskalninger	Alle	side		Max. 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk		Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm			Max. 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	2 v. side, 6 h. side		Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm			Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m		Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle			Skal kunne afvande	

<b>Noter:</b>
---------------

- (1): Omfanget af skader opgøres i absolut mål, og hvor dette er relevant tillige i % jf. vejreglen.
- (2): Defekte kantsten vurderes i forhold til skadens alvorlighed jf. vejreglen og nedenstående vejledningen.
- (3): Forskydning mellem to kantsten
- (4): Hvor kantstenen er en del af afvandingen gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha).



# Bilag 4.1

## Eftersyn: Afvanding – brønde

<b>Vejnavn</b>	Dalgasvej
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Vejnr.</b>	6610975

### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):

Ja

Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:

Ja

Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

# Vejbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06.07.22	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvi sning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>			
	Materiale:	Tilstand (1):	Bemærkning:
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast <input checked="" type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.

<b>Noter:</b>
---------------

# Hovedbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06.07.22	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Materiale:	Tilstand (1):	Bemærkning:
Dæksel	<input type="checkbox"/> Jern	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor forskellige brønde inden for berørte område har forskellige tilstande, må det på supplerende bilag beskrives, hvilke, der er tilstand a, b eller c.			

<b>Noter:</b>
Ikke omfattet af nedklassificering. Vestforsyning ejer hovedbrønde og hovedledninger.



# Ledninger

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06.07.22	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Materiale:	Tilstand (1):	Bemærkning:
Stikledning:	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton:	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Hovedledning/	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
Drænledning:	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.

<b>Noter:</b>
Afledes overfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Hovedledning ejes af Vestforsyning.

# Bilag 4.3

## Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

<b>Vejnavn</b>	Dalgasvej
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Vejnr.</b>	6610975

<b>Egnethed for nedklassificering:</b>		
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>		

# Rabat/trug og grøfter

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b> 06.07.22	<b>Initialer:</b> PHA		
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvi sning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Tilstand :	Bemærkning:
Rabat/trug:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

<b>Noter:</b>
---------------

# Bilag 5

## Eftersyn: Belysning

<b>Vejnavn</b>	Dalgasvej
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Vejnr.</b>	6610975

### Noter

Ikke relevant da gadelyset ikke overdrages i forbindelse med nedklassificering af vejen



# Bilag 6

## Eftersyn: Vejens udstyr

<b>Vejnavn</b>	Dalgasvej
<b>Strækning</b>	Fra Skovbakken mod syd til matrikel nr. 1cp
<b>Vejnr.</b>	6610975

### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):

Ja

Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:

Ja

Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06.07.22	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

**Beskrivelse af element:**

Årstal for etablering: Ukendt

Henvisning til tegning/bilag:

Tilstand:	Omfang (%):	Bem.:
<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	_____	_____
<input type="checkbox"/> (b) Funktionsduelig	_____	_____
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____

**Noter:**

I forhold til vejens udstyr, er der husnummer skilt og blindvej skilt. Stander ok.

# Teknik og Miljø

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Tlf. 9611 7555

E-mail: [tm@holstebro.dk](mailto:tm@holstebro.dk)



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE