

Princip 2 - Oversigt over prioritering af bygværker med vægtbegrænsning

Skilt_typ	Vejnavn	Tilstandskarakter	Skilt tekst	Bro nr.	Overslag undersøgelse	Overslag reparation	Prioritering	Bus rute	Bemærkning trafik	Bemærkning tilstand
C35	Lauhedevej		4 6T + Undertavler	168	35	-		1 Bus rute 267	Skave Turistfart - 2 busser vender ved broerne	Pladebro skal udskiftes med f.eks. Firkanttunnel
C31, C35	Hesselåvej		4 12T, 8T + Undertavler	40	40	-		2 Bus 281	Skave Turistfart -To busser kører i stedet for en	Særeftersyn anbefales fastlæggelse af korrosionsomfang i stålbjælker kombineret med bæreevneberegning
C31, C35	Kjeldsmarkvej		4 12T, 8T + undertavler	51	-	470		3 Bus rute 284	Skave Turistfart laver omkørsel - kører til Ryde Have ind ad Bøgevej	Skal udskiftes - byggeår ukendt, grove og mange dæklagsskader med blotlagt korroderet armering. Udbredte områder med hvid/gule gennemsvinninger
C35	Landtingvej		3 10T + Undertavler	165	30	-		4 Bus rute 268	Skave Turistfart vender ved broen	Byggeår ukendt, Let forvitret. Porøs beton. Stor dæklagsskade i vestside
C35	Landtingvej		2 8T + Undertavler	167	30	-		5 Bus rute 268	Skave Turistfart vender ved broen	Byggeår ukendt, Rustangrebet i vandzonen
C31, C32	Tvis møllevej		1 24t, 32t + Undertavler	115	90	-		6	Stor erhvervsmæssigkørsel - trafik til landbrug og øvrig erhverv - borgerhenvendelser	Bæreevneberegning pågår. Byggeår 1940, 1978, Udvidet generaleftersyn anbefales
C31, C32	Skærum Møllevej		4 24 T, 32T + Undertavler	146	50	-		7 Bus rute 273	Henvendelse fra landmænd vedr. problemer med vægtbegrænsningen totalvægt 24 t	Særeftersyn anbefales - nærmere undersøgelse af fugtisolering og brodæk, samt klarlægning af bæreevne
C31, C32	Hestbækvej		3 24T, 32T + undertavler	149	40	-		8 Bus rute 274	Problemer med passage for Arlas mælkebiler	Byggeår ukendt, Kraftig fugtgennemsvinnig af brodæk
C31, C32	Idomlundvej		2 24T, 32T + Undertavler	49	30	-		9 Bus rute 252	Problemer med passage for Arlas mælkebiler, samt øvrig tungtransport	Byggeår 1955, Svær afskalning med rusten armering ved støbeskel
C31, C32	Bakgårdsvej		2 24T, 32T + Undertavler	4	30	-		10	Henvendelser fra landmænd, problemer med gyllevogne og varerlevering	Byggeår ukendt, Kraftige hvide/gule gennemsvinninger. Alvorlige dæklagsskader omkring sceptre. Kraftig forvitring af kantbjælker
C31, C32	Brejnholtevej		3 24T, 32T + undertavler	16	30	-		11	Henvendelser fra landmænd, problemer med gyllevogne og varerlevering	Byggeår ukendt, Kraftige gennemsvinninger af brodæk
C35	Halgårdvej		2 8T + Undertavler	38	25	-		12 Bus rute 291, 293	Volder ikke problem - akseltryk på bus ikke over 8t, problemer for erhvervet	Byggeår ukendt, Gennemsvinninger. Overfladeforvitring i endeunderstøtninger. Revner i fundament
C31, C32	Herningvej		0 32T, 48T + Undertavler	39	50	-		13 Bus rute 294	Henvendelse fra Dansk Transport og Logistik, omkørselstid 10-15 min	Byggeår 1952
C31, C32	Burvej-Idomvej		0 32T, 48T + Undertavler	21	50	-		14 Bus rute 273	Problemer med passage for Arlas mælkebiler	Byggeår ukendt
C35	Ormstrupvej		2 10T + undertavler	78	30	-		15		Tæring af rør, rep i overgangszone
C35	Langemettevej		2 8T + undertavler	52	25	-		16 Bus rute 251	Skave Turistfart - ok med omkørsel, drejer til højre ad Vilhelmsborgvej.	Byggeår ukendt,
C35	Tvis Møllevej		3 8t - undertavler	117	-	220		17	Gennemkørsel forbudt for lastbiler på Tvis Møllevej	Byggeår 1979, Alle plader i vest undtagen 1 og 12 er revnet. Plade nr 3, 4 og 7 er knækket og har en nedbøjning på ca. 2 cm
C31, C32	Hingebjergvej		3 Ingen begrænsning	42	-	350		18	Mange henvendelser fra landbrugetr, da vægtbegrænsningen var opstillet.	Byggeår ukendt. Nedbrydning og støbning af nye kantbjælker. Omisolering af bro og 1 m. ned ved endeunderstøtning
C31, C32	Vesterbrodage		3 32t, 48t + undertavler	118	60	-		19 Bus rute 252, 25	Stor trafikmængde	Byggeår 1937, Knusningsrevne ved endeunderstøtning på sydvestlig hoveddrager
C36	Østerbrogade		2 16T + undertavler	125	60	-		20		Byggeår 1930 / 1970, Begyndende karbonatisering. S-tværbjælke forvitret
C31, C32	Trandumvej		2 32T, 48T + undertavler	188	50	-		21		Byggeår ukendt, renoveret 2011, delebro med Viborg Kommune
C35	Sevelvej		0 Ingen begrænsning	181	-	-		22 Bus rute 27, 261, 263, 264	Udskiftning med stålør udført oktober 2012	Byggeår 2012 - nyt stålør

C31 = totalvægt
C32 = totalvægt af vogntog
C35 = akseltryk
C36 = bogietryk

Busser har generelt 10 t akseltryk