

Niras A/S
Nørregade 43
7500 Holstebro
Att.: Claus Wingender

Nupark 51
7500 Holstebro
Telefon: 96 13 72 40
Fax: 97 41 30 28
E-mail: tmj@kampsax.dk

Dato: 1. august 2007

Sag nr.: 65092-113

Initialer: TMJ

Geodan A/S
CVR-nr.: 44 62 35 28

HERRUP. Skråvej
Orienterende jordbundsundersøgelse for parcelhusgrunde.
Geoteknisk undersøgelsesrapport.

Rapport nr. 1.

Dokument nr.: 65092-113.01

Revision nr.: 01

Udgivesdato: 1. august 2007

Udarbejdet: Thomas Jaap / *JM 2*

Kontrolleret: KNF / *MM*

Godkendt: TMJ / *TMJ*

Indholdsfortegnelse	Side
----------------------------	-------------

1	Undersøgelsens formål	2
2	Mark- og laboratoriearbejde	2
3	Koter	3
4	Jordbunds- og vandspejlsforhold	3
5	Funderingsforhold	3
6	Udførelse	5
7	Supplerende undersøgelser	5
8	Kontrol	5
9	Geoteknisk projekteringsrapport	5
10	Afsluttende bemærkninger	6

Bilagsfortegnelse	Nr.
--------------------------	------------

Signaturforklaring	A-1
Boreprofil, boring B 1	1.1
Boreprofil, boring B 2	1.2
Boreprofil, boring B 3	1.3
Situationsplan	1.4

1 Undersøgelsens formål

For Holstebro Kommune er der i juli 2007 udført en orienterende, geoteknisk undersøgelse for en kommunal udstykning.

Det er undersøgelsens formål at få et generelt indtryk af de geologiske og geotekniske forhold på de enkelte parceller i forbindelse med udstykning og salg af grundene.

Placeringen af parcelhusene på grundene, samt funderingsniveauet er ikke kendt.

Det forudsættes, at der er tale om traditionelt, muret parcelhusbyggeri i 1 á 1½ plan uden kælder, som forventes funderet i frostfri dybde under nuværende terræn.

2 Mark- og laboratoriearbejde

Den 3. juli 2007 er der udført 3 uforede, Ø 150 mm geotekniske borer, benævnt B 1 - B 3. Borerne er afsluttet 5,0 meter under nuværende terræn (m u.t.).

Borerne er afsat med GPS, og de tilhørende terrænkoter er bestemt ved nivelllement.

Boringsplaceringen fremgår af situationsplanen, bilag 1.4.

I borerne er der registreret laggrænser og udtaget omrørte jordprøver.

Der er installeret Ø 25 mm PVC-pejlerør med slidsefilter i borerne, så vandspejlsniveauet kan holdes under observation.

Vandspejlet i pejlerørene er indmålt umiddelbart efter borearbejdets afslutning.

Jordprøverne er bedømt i overensstemmelse med Dansk Geoteknisk Forenings "Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" af maj 1995.

Med udvalgte jordprøver er der udført forsøg til bestemmelse af det naturlige vandindhold, w og det reducerede glødetab, Glr..

Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne, bilag 1.1 og 1.2.

De i rapporten anvendte symboler, enheder og signaturer er beskrevet i signaturforklaringen, bilag A-1.

3 Koter

Alle koter er i DVR 90, Dansk Vertikal Reference.

Som højdefikspunkt for nivellelementet er anvendt overside dæksel med kote +41,61 m, jf. situationsplanen.

Terrænet ved boringerne varierer mellem +41,2 m og +41,6 m DVR 90, svarende til en højdeforskel på 0,4 m.

Terrænkoter ved boringerne fremgår af boreprofilerne.

4 Jordbunds- og vandspejlsforhold

I de udførte borer er der under 0,2 á 0,7 m muld truffet senglaciale aflejringer i form af vekslende lag af sand og grus. Der er endvidere i boring B 3 truffet 0,1 meter senglacialt ler i 2,6 meters dybde.

Umiddelbart efter borearbejdets afslutning den 3. juli 2007 er der pejlet i de nedsatte pejlerør, hvor der blev målt de i tabel 1 anførte vandspejl.

Tabel 1: Vandspejlsmålinger

Boring Nr.	Terræn DVR 90 (m)	Vandspejlsniveau	
		Dybde (m)	DVR 90 (m)
B 1	+41,6	>2,5	<+39,1
B 2	+41,2	>3,7	<+37,5
B 3	+41,2	>3,7	<+37,5

Et eventuelt vandspejls beliggenhed må påregnes være afhængigt af såvel årstid som nedbør.

Det anbefales at pejle regelmæssigt i boringerne, indtil udgravningsarbejdet begyndes.

5 Funderingsforhold

Den geotekniske undersøgelse viser, at projekter på det foreliggende grundlag kan behandles i normal funderingsklasse, jf. Dansk Standards "Norm for fundering", DS 415, 4. udgave af 23. april 1998, punkt 2.1.2.

For de udførte borer er der i tabel 2 angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige lag, OSBL.

Tabel 2: *Overside bæredygtige lag, OSBL*

Boring Nr.	Terræn DVR 90 (m)	OSBL	
		Dybde (m u.t.)	DVR 90 (m)
B 1	+41,6	0,2	+41,4
B 2	+41,2	1,0	+40,2
B 3	+41,2	0,3	+40,9

Fundamenterne skal overalt føres ned i mindst frostsikker dybde, hvilket svarer til 0,9 m under fremtidigt terræn.

For de aktuelle projekter, og med de i borerne trufne jordbunds- og vandspejlsforhold, vurderes den mest fordelagtige funderingsmetode at være en direkte fundering i aflejringerne under OSBL.

Ved fundering i aflejringen svarende til de under OSBL trufne kan der ved dimensionering af fundamenterne anvendes de i tabel 3 angivne karakteristiske styrke- og deformationsparametre samt rumvægte, som er fastlagt på basis af målinger, erfaring og skøn.

Tabel 3: Karakteristiske styrke- og deformationsparametre

Jordart	γ/γ' (kN/m ³)	$\phi_{k,pl.}$ (°)	c_{uk} (kN/m ²)	$\phi'_{k,pl.}$ (°)	c'_{k} (kN/m ²)	K (MN/m ²)
Sand, Sg	18/10	34	-	34	-	25
Grus, Sg	20/10	36	-	36	-	35
Ler, Sg	19/9	0	50	30	5	10

Fundamenterne skal dimensioneres i henhold til DS 415, Norm for fundering.

Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som anvendelsestilstanden (sætninger) i overensstemmelse med retningslinierne i DS415, kapitel 5 samt afsnit 6.1 og 6.2.

I anvendelsestilstanden kan der forudsættes trykspredning 1:2 ned gennem jordlagene.

Der kan ved dimensioneringen regnes med et vandspejl under fundamentsunderkant ved en direkte fundering i maksimalt 2,0 meters dybde.

Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlægges direkte efter afrømning af aflejringerne over OSBL.

Efterfyldning under gulve foretages med egnet friktionsmateriale.

I øvrigt henvises til gældende bygningsreglement, p.t. Bygge- og Boligstyrelsens "Bygningsreglement" af 1995, kapitel 7.

6 Udførelse

Der forventes på det foreliggende grundlag ingen væsentlige grundvandsproblemer.

7 Supplerende undersøgelser

Når der foreligger et konkret projekt for et parcelhus, anbefales der udført supplerende geotekniske undersøgelser.

8 Kontrol

I forbindelse med udgravnings- og funderingsarbejdet skal der udføres geotekniske kontrolundersøgelser i overensstemmelse med retningslinierne i DS 415, afsnit 8.1 og punkt 8.2.1 - 8.2.3.

Der skal inspiceres til kontrol af, at der overalt funderes på intakte aflejninger eller indbygges friktionsmateriale på aflejninger svarende til de under OSBL trufne og med de forudsatte styrkeparametre.

9 Geoteknisk projekteringsrapport

I henhold til DS 415, kapitel 6, punkt 6.1.7 skal der udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport, som samler den geotekniske projektering - herunder forudsætninger, parametre, beregninger og resultater.



Projekteringsrapporten skal endvidere indeholde en plan for kontrol, overvågning og vedligeholdelse.


Denne geotekniske undersøgelsesrapport danner grundlag for den geotekniske projekteringsrapport.

10 Afsluttende bemærkninger

I det omfang det ønskes, står Geodan til rådighed for videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen.

De udtagne jordprøver opbevares 2 uger fra dags dato, hvorefter de bortkastes, medmindre der forinden foreligger anden aftale.

SIGNATURER															
Boreprofil		Jordart		Situationsplan											
 <p>3 Prøvenummer Intakt prøve Omrørt prøve Stor omrørt prøve eller SPT Laggrænse Laboratorieforsøg</p>		<p>Korndiameter, mm</p> <table> <tr><td>60</td><td>STEN</td></tr> <tr><td>2</td><td>GRUS</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>SAND</td></tr> <tr><td>0.002</td><td>SILT</td></tr> <tr><td></td><td>LER</td></tr> </table> <p>MORÆNELER MORÆNESAND</p>		60	STEN	2	GRUS	0.06	SAND	0.002	SILT		LER		
60	STEN														
2	GRUS														
0.06	SAND														
0.002	SILT														
	LER														
Pejlerør <p>070322 Vandspejl og dato for observation Tilbagefyld Stigrør Bentonitpakning Sandkastning Filter</p>		<p>Eksempler på kombinationer</p> <table> <tr><td>FYLD</td><td>SKALLER</td></tr> <tr><td>PLANTERESTER</td><td>MULD</td></tr> <tr><td>GYTJE</td><td>TØRV</td></tr> <tr><td>KLIPPE, FLINT</td><td>KALK</td></tr> </table>		FYLD	SKALLER	PLANTERESTER	MULD	GYTJE	TØRV	KLIPPE, FLINT	KALK	<p>Geologiske forkortelser</p> <p>Aflejring: Fe Ferskvandsaflejring Fl Flydejord Fy Fyld Gl Gletscheraflejring Ma Marin aflejring Ne Nedskylsaaflejring Ov Overjord Sk Skredjord Sm Smeltevandsaflejring Vi Vindaflejring * Henvisning til rapport</p> <p>Alder: Re Recent Pg Postglacial Sg Senglacial Is Interstadial Gc Glacial Ig Interglacial Te Tertiær Kt Kridt</p>			
FYLD	SKALLER														
PLANTERESTER	MULD														
GYTJE	TØRV														
KLIPPE, FLINT	KALK														
DEFINITIONER															
Signatur	Begreb	Forkort.	Enhed	Definition											
	Vandindhold	w	%	Vandvægt i % af tørstofvægt											
	Flydegrænse	w _f	%	Vandindhold ved flydegrænse											
	Plasticitetssgrænse	w _p	%	Vandindhold ved plasticitetssgrænse											
	Plasticitetsindeks	I _p	%	$w_f - w_p$											
	Rumvægt	γ	kN/m^3	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen											
	Glødetab	gl	%	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægt											
	Reduceret glødetab	gl _r	%	$gl - ka$											
	Kalkindhold	ka	%	Vægt af CaCo i % af tørstofvægt											
	Kalkindhold			Reaktion m. saltlys: -- = kalkfrit; (+) = svagt kalkholdigt + = kalkholdigt, ++ = stærkt kalkholdigt											
	Photo Ionisation Detector	PID		Poreluftsmåling											
	Vingestyrke, intakt	c _v	kN/m^2	Vingestyrke i intakt jord											
	Vingestyrke, omrørt	c _{vr}	kN/m^2	Vingestyrke i omrørt jord											
	CPT	q_c, f_s, u_{fr}	MPa %	Spidsmodstand, overflademodstand, poretryk og friktionsforhold											
	Sonderingsmodstand, svensk rammesonde eller let rammesonde	R _{ts}	N ₂₀	Antal slag pr. 20 cm nedsynkning											
	Sonderingsmodstand, SPT, lukket/åben	SPT	N ₃₀	Antal slag pr. 30 cm nedsynkning											
Udarbejdet:	PKM	Kontrolleret:	NND	Godkendt:	BES Dato: 21-05-07 Side 1 af 1										
GEODAN	SIGNATURER OG DEFINITIONER			Bilag	A-1										



Sag : 65092-113 HERRUP, Skråvej

Geolog : NPM Boret af : PRB Dato : 20070703 DGU-nr. : Boring : B1

Udarb. af : HJT Kontrol : UNP Godkendt : JMS Dato : 01.01.07 Bilag : 1.1 s. 1 / 1

Dybde

Forsøgsresultater

Kote
(m)
Geo-
logi

Prøve

Jordart Karakterisering

Aflejring

Alder

Frost

Kalk

0

DVR90 +41,2

w Glr
OX

Tør 070703

Nr.

1 MULD, sandet, enk. grusk., sort

Ov Re

2 SAND, fint, sorteret, humush., mørkgråbrunt

Sm Sg

3 GRUS, groft, st. sandet, sorteret, rødbrunt

Sm Sg

4 SAND, fint - mellem, sv. leret, sv. gruset, sorteret, brunt

Sm Sg

5 GRUS, groft, sv. leret, sandet, ringe sorteret, brunt

Sm Sg

6 SAND, fint - mellem, sv. leret, st. gruset, ringe sorteret, rødbrunt

Sm Sg

7 GRUS, groft, sv. leret, sandet, ringe sorteret, brunt

Sm Sg

8 SAND, fint - mellem, sv. gruset, sorteret, gråbrunt

Sm Sg

9 SAND, fint - mellem, sorteret, gråbrunt

Sm Sg

10 SAND - " -

Sm Sg

1

1

41

40

39

38

37

36

35

34

○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m ³)
●	100	200	300	Cv, Cvr (kN/m ²)
X	2	4	6	Glr. (%)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-113 HERRUP, Skråvej

Geolog : NPM

Boret af : PRB

Dato : 20070703 DGU-nr.:

Boring : B2


Udarb. af : HJT

Kontrol : UNF

Godkendt : 6/07

Dato : 01.08.07

Bilag : 1.2 s. 1/1



○	10	20	30	w (%)
△	14	18	22	γ (kN/m ³)
●	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m ²)

Boremetode : Tørboring uden foring

Koordinat system :

Plan :

Sag : 65092-113 HERRUP, Skråvej

Geolog : NPM

Boret af : PRB

Dato : 20070703 DGU-nr.:


Boring : B3

Udarb. af : HJT

Kontrol : *hjt*Godkendt : *jnj*

Dato : 01.08.07

Bilag : 1.3 S. 1 / 1



GEODAN

SITUATIONSPLAN

Sag : 65092-113 HERRUP. Skråvej

Bilag nr.:

1.4

Dato : 1. august 2007

Udført: TMJ

Kontrolleret: KNF

Godkendt: KNF