

# Foreløbig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige grusveje  
til private fællesveje

Strøkærvej



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Kulturen til forskel

# Bilag 1

## Tilstandsrapport

<b>Vejnavn Vej nr.</b>	Strøkærvej
<b>Strækning</b>	Fra asfaltvejen Hvenkjærvej ved matr.nr. 4e og mod vest på matr.nr. 13
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	Vejen er en grusvej, med græsribat.
<b>Resultat</b>	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Noter</b>	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Holstebro Kommune fortsætter vedligehold af vejen indtil overtagelsestidspunktet. Holstebro Kommune vil fjerne rabatter hvor det er nødvendigt inden overdragelsestidspunktet.
	Dato 23-01-21  <b>Lena Husted</b>

## Belægninger

### Kørebane:

- |   |                              |          |         |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning:                                   | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning:                               | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| x Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |          |         |

### Fortove / kantsten:

- |  |                              |          |         |
|--|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning:  | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning inkl. kantsten:                                       | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |          |         |

## Afvanding

- |                                     |                              |                 |           |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Brønde:    | Egnet for nedklassificering: | Ja / <u>Nej</u> | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/> Ledninger: | Egnet for nedklassificering: | Ja / <u>Nej</u> | Bilag 4.2 |
| x Rabat/trug og grøft               |                              |                 |           |
|                                     | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 4.3 |

## Belysning

- |   |                              |          |         |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja / Nej |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Er der leasingaftale:        | Ja / Nej |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 5 |

## Vejens udstyr mv.

- |   |                              |          |         |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: |                              |          |         |
|   | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 6 |

## Bygværker med spændvidde større end 2 m

- |  |                              |          |  |
|--|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja / Nej |  |
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej |  |

## Øvrige forhold

- |  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| x Bevoksning m.v.: Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: |  |  | Ja / <u>Nej</u> |
|--|--|--|-----------------|

# BILAG 4.3

## Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

<b>Vejnavn</b>	Ørvigvej
<b>Strækning</b>	Fra asfaltvejen Hvenkjærvej ved matr.nr. 4e og mod vest på matr.nr. 13
<b>Vejnr.</b>	
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>	
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>	
Der skal tilføres og der skal fjernes rabatter på strækningen.	

**Rabat/trug og grøfter**

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b> _____	<b>Initialer:</b> _____		
Besigtigelsesform	Visuel x	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____
<b>Beskrivelse:</b>				
Årstal for etablering: _____				
Henvisning til tegning/bilag:				
<b>Tilstand:</b>	Tilstand :			<b>Bemærkning:</b>
Rabat/trug:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny x (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
Grøft:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
<b>Noter:</b>				

# Teknik og Miljø

Kirkestræde 11  
7500 Holstebro  
Tlf. 9611 7555

E-mail: [teknik.miljoe@holstebro.dk](mailto:teknik.miljoe@holstebro.dk)



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE