

Endelig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige grusveje
til private fællesveje

Ålvej



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Bilag 1

Tilstandsrapport

| | |
|---------------------------------------|---|
| Vejnavn Vej nr. | Ålvej 6831528-06 |
| Strækning | Fra Ålvej mod øst til matr. nr. 50a |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vejen er en grusvej, med græsramme / trug. Fremstår jævn og i god stand |
| Resultat | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Noter | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Ved møde den 3. marts blev det aftalt at der tilfyldes grus på især de første 50 meter af vejen samt ved bækken. Stander til skilt udskiftes. Der var ønske om 30 km/t hastighed. Politiet har afslået. Der opsættes blind vej med sti skilt. |
| | Dato 06.10.2023  <hr/> Underskrift |

Belægninger

Kørebane:

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. | | | |

Fortove / kantsten:

- | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning inkl. kantsten: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. | | | |

Afvanding

- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Brønde: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/> Ledninger: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 4.2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 4.3 |

Belysning

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Omfattet af overdragelsen: | Ja / Nej | |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Er der leasingaftale: | Ja / Nej | |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 5 |

Vejens udstyr mv.

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 6 |
|---|------------------------------|----------|---------|

Bygværker med spændvidde større end 2 m

- | | | | |
|--|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Omfattet af overdragelsen: | Ja / Nej | |
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | |

Øvrige forhold

- | | | | |
|--|---|-----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bevoksning m.v.: | Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: | Ja / <u>Nej</u> | |
|--|---|-----------------|--|

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding – ledninger (rørunderføring)

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Vejnavn | Ålvej 6831528-06 |
| Strækning | Fra Ålvej mod øst til matr. nr. 50a |
| Vejnr. | 6831528-06 |

Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: Ja Nej

Påtænkte udbedringsarbejder:

Ledninger

| | | |
|---------------------|--|---|
| Besigtigelse | Dato: 22.6.23 | Initialer: PHA |
| Besigtigelsesform | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> | Foto <input type="checkbox"/> Videoptagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> _____ |

| |
|---|
| Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang: |
| Årstal for etablering: Ukendt |
| Henvielse til tegning/bilag: |

| Tilstand: | Materiale: | Tilstand (1): | Bemærkning: |
|---|--|---|--------------------|
| Stikledning: | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beton: | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet: | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Hovedledning / | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| Drænledning: | <input type="checkbox"/> Beton: | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet: | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| (1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag. | | | |

| |
|--|
| Noter: |
| Afledes overfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Vejnavn | Ålvej |
| Strækning | Fra Ålvej mod øst til matr. nr. 50a |
| Vejnr. | 6831528-06 |

| | | |
|---|--|---|
| Egnethed for nedklassificering: | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | |
| | | |

Rabat/trug og grøfter

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| Besigtigelse | Dato: | 22.06.23 | Initialer: | |
| Besigtigelsesform | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> | Foto <input type="checkbox"/> | Videoptagelse <input type="checkbox"/> | Andet <input type="checkbox"/> _____ |

Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:

Årstal for etablering:

Henvisning til tegning/bilag:

| | | |
|------------------|--|-------------|
| Tilstand: | Tilstand: | Bemærkning: |
| Rabat/trug: | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Grøft: | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |

Noter:

Teknik og Miljø

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Tlf. 9611 7555

E-mail: tm@holstebro.dk



HOLSTEBRO
KOMMUNE