

# Endelig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige grusveje  
til private fællesveje

Strøkærvej




**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Kulturen til forskel

# Bilag 1

## Tilstandsrapport

<b>Vejnavn Vej nr.</b>	Strøkærvej 6831122
<b>Strækning</b>	Fra Hvejnkjærvej mod vest til matr. nr. 13
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	Vejen er en grusvej, med græsrabat / trug. Fremstår jævn og i god stand
<b>Resultat</b>	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Noter</b>	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
	Dato 06.10.23  <hr/> <b>Underskrift</b>

## Belægninger

### Kørebane:

- |   |                              |          |         |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning:   | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning:   | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |          |         |

### Fortove / kantsten:

- |  |                              |          |         |
|--|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning:  | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning inkl. kantsten:                                       | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |          |         |

## Afvanding

- |   |                              |                 |           |
|---|------------------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Brønde:                        | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej        | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/> Ledninger:                     | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej        | Bilag 4.2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 4.3 |

## Belysning

- |   |                              |          |         |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja / Nej |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Er der leasingaftale:        | Ja / Nej |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 5 |

## Vejens udstyr mv.

- |   |                              |          |         |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 6 |
|---|------------------------------|----------|---------|

## Bygværker med spændvidde større end 2 m

- |  |                              |          |  |
|--|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja / Nej |  |
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej |  |

## Øvrige forhold

- |  |   |          |  |
|--|---|----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bevoksning m.v.: | Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: | Ja / Nej |  |
|--|---|----------|--|

# Bilag 4.1

## Eftersyn: Afvanding – brønde

<b>Vejnavn</b>	Strøkærvej
<b>Strækning</b>	Fra Hvejnkjærvej mod vest til matr. nr. 13
<b>Vejnr.</b>	6831122

<b>Egnethed for nedklassificering:</b>		
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>		

# Vejbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b> 22.6.23	<b>Initialer:</b> PHA		
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvi sning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>			Bemærkning:
	Materiale:	Tilstand (1):	
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
		<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
		<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.			

<b>Noter:</b>
---------------

# Bilag 4.3

## Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

<b>Vejnavn</b>	Strøkærvej
<b>Strækning</b>	Fra Hvejnkjærvej mod vest til matr. nr. 13
<b>Vejnr.</b>	6831122

### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

Holstebro Kommune tilfører knust beton på ca. 40-50 meter af den første strækning for at lede vandet ud i tidligere have.

Der tilføres vejgrus især mellem nr. 4 og nr. 1

Fjernes rabatter hvor det er nødvendigt. Overskydende ikke forurenede jord fordeles mellem lodsejere.

# Rabat/trug og grøfter

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	22.06.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

**Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:**

Årstal for etablering:

Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Tilstand:	Bemærkning:
Rabat/trug:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

**Noter:**

# Teknik og Miljø

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Tlf. 9611 7555

E-mail: [tm@holstebro.dk](mailto:tm@holstebro.dk)



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE