

Foreløbig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige grusveje
til private fællesveje

Salshøjvej



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Bilag 1

Tilstandsrapport

Vejnavn Vej nr.	Salshøjvej
Strækning	Fra asfaltvejen Salshøjvej v/matr.nr. 2g/1A og mod øst til om med matr.nr. 1l/1bu ved Holstebrovej
Beskrivelse af vejanlægget	<p>Vejen er en grusvej, med græsribat.</p> <p>Vejen er ca. 1694 meter lang og ca. 3 meter bred.</p> <p>De sidste ca. 300 meter mod Holstebrovej betragtes som markvej</p>
Resultat	<p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>
Noter	<p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Holstebro Kommune fortsætter vedligehold af vejen indtil overtagelsestidspunktet.</p> <p>Holstebro Kommune vil fjerne rabatter hvor det er nødvendigt inden overdragelsestidspunktet.</p>
	<p>Dato 23-01-21</p> <p style="text-align: center;">Lena Husted</p>

Belægninger

Kørebane:

- Bituminøs belægning: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 2
- Sten- og flisebelægning: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 3
- x Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet.

Fortove / kantsten:

- Bituminøs belægning: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 2
- Sten- og flisebelægning inkl. kantsten: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 3
- Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet.

Afvanding

- Brønde: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.1
- Ledninger: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.2
- x Rabat/trug og grøft Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.3

Belysning

- Master, armatur & lyskilder: Omfattet af overdragelsen: Ja / Nej
- Master, armatur & lyskilder: Er der leasingaftale: Ja / Nej
- Master, armatur & lyskilder: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 5

Vejens udstyr mv.

- Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.:
Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 6

Bygværker med spændvidde større end 2 m

- Se særskilt tilstandsrapport: Omfattet af overdragelsen: Ja / Nej
- Se særskilt tilstandsrapport: Egned for nedklassificering: Ja / Nej

Øvrige forhold

- x Bevoksning m.v.: Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: Ja / Nej

BILAG 4.3

Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

Vejnavn	Salshøjvej
Strækning	Fra asfaltvejen Salshøjvej v/matr.nr. 2g/1A og mod øst til om med matr.nr. 1l/1bu ved udkørslen til Holstebrovej
Vejnr.	
Egnethed for nedklassificering:	
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:	
Der skal fjernes rabatter på en del af strækningen fra indkørslen v/Salshøjvej.	

Rabat/trug og grøfter

Besigtigelse	Dato: _____	Initialer: _____		
Besigtigelsesform	Visuel x	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____
Beskrivelse:				
Årstal for etablering: _____				
Henvisning til tegning/bilag:				
Tilstand:	Tilstand :			Bemærkning:
Rabat/trug:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny x (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
Grøft:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
Noter:				

Teknik og Miljø

Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Tlf. 9611 7555

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk



HOLSTEBRO
KOMMUNE